

Centre de secours 60159 COMPIEGNE
 Tournée N° 000001 PIERREFONDS 1
 Commune de 60491 PIERREFONDS
 Date prévisionnelle 05/04/2012
 Date de réalisation 05/04/2012

Personnels du service d'incendie et de secours :
 SGT FLAMENT Alexandre
 CAC DUREL Mathieu

Commentaire de la tournée :

-
-
-
-

Personnels de la commune :

-
-
-
-

Personnels du service des eaux :

-
-
-
-

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h		Pressions		Heure	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies			Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique						Dynamique	* Etat	* Anomalie	
00001	B100	rue du Mont Berry face au n° 26	100	100	53	0	50	4.1	0	Après midi	X	✓	✓	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h
00002	B100	rue de l'Imperatrice Eugénie face au n°03	100	100	0	60	0	6	3	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
00003	B100	rue de l'Imperatrice Eugénie face au n°19	100	100	0	60	0	6.8	3.3	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
00004	B100	rue de l'Imperatrice Eugénie face au n°47	100	100	0	60	0	6.6	3.8	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
00005	B100	rue de l'Imperatrice Eugénie face aux etbs A.B.E.J. face au n° 69	100	100	0	60	0	6.5	3.4	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
00006	P100	rue de l'Imperatrice Eugénie face au n°81	100	100/2xØ70	0	60	0	6.6	3.8	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
00007	B100	rue de Fontenoy angle de la rue Marteuil	100	100	0	60	0	5.9	3	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
00008	B100	rue de Fontenoy face au n°45	100	100	0	60	0	5	1.9	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'auim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Heure	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						-Etat	-Anomalie	
00009	B100	rue Alphonse Charet au dessous du n°45	100	100	50	0	47	4.2	0	Après midi	X	X	✓	✓	X	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	-problème de vidange sur la colonne
00010	B100	Rue Alphonse Charet face au n°49	100	100	25	0	22	2.8	0	Après midi	X	X	✓	✓	X	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	
00011	B100	rue Alphonse Charet face au n°17	100	100	0	60	0	6.4	4	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00012	B100	carrefour de Zwingenberg	100	100	0	60	0	6.4	4.8	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00013	B100	rue de l'Armistice face au n°16	100	100	0	60	0	6.7	4	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00014	B100	rue de l'Armistice à l'entrée du camping	100	100	0	60	0	6.8	3.4	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00015	B100	chemin de la Forêt face au n°07	100	100	0	60	0	3.2	1.5	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00016	B100	rue du 08 mai 45 sur l'îlot devant l'école	100	100	0	60	0	6.8	3.8	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00017	B100	rue du 08 mai 45 face à la rue Notre Dame face au n°17	100	100	0	60	0	5.9	3.6	Après midi	✓	✓	✓	✓			-problème de vidange sur la colonne
00018	B100	rue du Jeu d'Arc	100	100	0	60	0	4.5	1.2	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00019	B100	rue du Martreuil face au n°09	100	100	0	60	0	6.2	3.5	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00020	B100	rue Michelet angle rue de Beaudon	100	100	0	60	0	7	5	Après midi	✓	✓	✓	✓			
00021	B100	rue Clément Bayard face au n°01	100	100	0	60	0	6.1	3.8	Après midi	✓	✓	✓	✓			

Centre de secours 60159 COMPIEGNE
 Tournée N° 000002 PIERREFONDS 2
 Commune de 60491 PIERREFONDS
 Date prévisionnelle 06/04/2012
 Date de réalisation 06/04/2012

Personnels du service d'incendie et de secours :
 SGT DECORTE Gaylord
 CAP LARIMOYER Vincent

Commentaire de la tournée :

-
-
-
-

Personnels de la commune :

-
-
-
-

Personnels du service des eaux :

-
-
-
-

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h		Pressions		Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
					à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique					Heure	Etat	
00022	B100	entrée du Chateau face au pont levis	100	100	0	58	3	0	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	problème de purge sur coffre
00023	B100	impasse de la Noue angle de la rue Sabatier	100	100	0	60	6.5	4.2	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	
00024	B100	rue soeur Aurélie face au n°01	100	100	0	60	6	3	Après midi	✓	✗	✓	✗	✗	tarceau de signalisation pose problème pour l'ouverture de la bouche d'incendie
00025	B100	rue soeur Aurélie angle de la rue du Rocher	100	100	0	60	5.8	2.5	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	
00026	B100	chemin de Vertefeuilles	100	100	0	62	2	0	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	
00027	B100	chemin de la Plaine	100	100	0	0	0	0	Après midi	✗	✗	✓	✗	✗	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Bouche d'Incendie Hors Service
00028	B100	rue de Beaudon face au n°28 angle de la sente du Point de Vue	100	100	0	60	7.5	4.5	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	
00029	B100	rue Severine face au N° 01	100	100	0	60	5.8	4.2	Après midi	✓	✓	✓	✓	✓	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Heure	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Visite	Anomalies		Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,8 bar	Statique	Dynamique						-Inservice	-Anomalies	
00030	B100	allée des Tilleuls dans la pelouse derrière les bâtiments	100	100	0	60	0	6	3.5	Après midi	✓	✓	✓				
00031	B100	rue Severine face au N° 28	100	100	0	60	0	5.5	3.2	Après midi	✓	✓	✓				
00032	B100	rue du Bois d'Haucourt face au N° 3	100	100	0	60	0	6	3.5	Après midi	✓	✓	✓				
00033	B100	rue du Bois d'Haucourt face au n°11	100	100	0	60	0	5	2.8	Après midi	✓	✓	✓				
00034	B100	rue du bois d'Haucourt face au n°22	100	100	0	60	0	5.8	2.8	Après midi	✓	✓	✓			problème de purge sur coffre	
00035	B100	maison de Vertefeuilles sur le côté droit	100	100	0	60	0	6	2.2	Après midi	✓	✓	✓				
00036	P100	hameau de Palesne rue de Morienval face au n°28	100	100	0	60	0	5	3.2	Après midi	✓	✓	✓				
00037	B100	hameau de Palesne rue de Morienval angle rue de la Libération	100	100	0	60	0	7.8	3.8	Après midi	✓	✓	✓				
00038	B100	hameau de Palesne après le transformateur	100	100	0	60	0	7.5	1.8	Après midi	✓	✓	✓				
00039	B100	Hameau de Palesne rue de la Libération face à la Grande rue	100	100	0	60	0	4.8	4.2	Après midi	✓	✓	✓				
00040	B100	hameau de Palesne rue de Morienval angle de la rue Sente du Four d'en Haut	100	100	0	60	0	8	4	Après midi	✓	✓	✓				
00041	B100	hameau de Palesne rue du Tour Vent face au N° 22	100	100	0	60	0	7	3	Après midi	✓	✓	✓				
00042	B100	en haut de la rue Violet le Duc à côté de l'entrée du parc du Chateau face au parking du stade	100	100	0	60	0	2	1	Après midi	✓	✓	✓				

*Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service